

# 攀枝花市众立诚实业有限公司“3·26”蒸汽锅炉撕裂泄漏事故调查处理情况

2023年3月26日，位于攀枝花钒钛高新技术产业开发区的攀枝花市众立诚实业有限公司（以下简称“众立诚实业公司”）发生一起蒸汽锅炉撕裂泄漏事故，导致1人死亡，事故直接经济损失142.4万元。依据《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备事故报告和调查处理规定》等法律法规规定，攀枝花市市场监督管理局（以下简称市市场监管局）牵头成立了由市应急管理局、市总工会、市公安局、钒钛高新技术产业开发区管理委员会等部门组成的攀枝花市众立诚实业有限公司“3·26”蒸汽锅炉撕裂泄漏事故调查组（以下简称“调查组”），按照安全生产事故调查“四不放过”原则对该起事故进行了调查处理，现将相关情况公示如下：

## 一、事故原因调查

基本情况：众立诚实业公司于2021年6月和8月分批次向乐山市某锅炉有限公司采购6台立式水管燃(黄磷)气蒸汽锅炉，在自身未取得锅炉安装许可的情况下，未委托具备锅炉安装资质的单位进行安装，而是自行安装了这6台锅炉。在锅炉安装前未

到属地特种设备安全监督管理部门办理特种设备安装告知手续；未到特种设备检验机构申请锅炉安装监督检验，安装的锅炉没有经过安装监督检验。这6台锅炉在投入使用后均未依法到属地特种设备安全监督管理部门办理特种设备使用登记；至“3.26”事故发生时，均未按照特种设备相关安全技术规范的要求，向特种设备检验机构提出定期检验要求，导致锅炉没有开展定期检验。

事故原因：锅炉缺水、严重过烧、操作人员违章给锅炉进水是事故发生的直接原因；众立诚实业公司未落实安全生产主体责任，安全管理水平粗放是事故发生的间接原因。

事故性质：该起事故是一起特种设备作业人员违规操作，特种设备使用管理缺失导致的特种设备责任事故。

## **二、责任单位及人员处理**

### **(一) 事故责任单位。**

众立诚实业公司企业安全主体责任落实不到位，安全管理缺失，未按照《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》等法律法规的要求安装、管理、使用特种设备，是此次事故的责任单位。市市场监管局对众立诚实业公司予以立案调查，对其未取得锅炉安装许可自行安装锅炉的行为，依据《中华人民共和国特种设备安全法》第七十四条规定，处罚款四十四万元；对其锅炉安装过程未经特种设备检验机构进行监督检验和锅

炉投入使用后未开展锅炉定期检验的行为，依据《中华人民共和国特种设备安全法》第八十四条第一款规定，处罚款二十六万元；对其发生特种设备一般事故，依据《中华人民共和国特种设备安全法》第九十条第一款第（一）项的规定，处罚款二十万元。罚款合计九十万元。

市市场监管局对众立诚实业公司时任法定代表人、总经理刘某予以立案调查，对其未依法履行特种设备安全职责的行为，依据《中华人民共和国特种设备安全法》第九十一条第一款的规定，处罚款 3.6 万元；对众立诚实业公司时任热电厂副厂长单某军予以立案调查，因其不严格履行岗位职责，对事故发生负有重要管理责任，依据《中华人民共和国特种设备安全法》第九十二条之规定，吊销其特种设备安全管理员证和工业锅炉司炉人员证。

上述行政处罚均已执行完毕。

众立诚实业公司时任总工程师张某、总经理助理兼生产部部长卿某某、总经理助理兼公司热电厂厂长刘某某、安全环保部部长夏某某等人，未认真履行特种设备安全管理职责，在该起事故中分别负有管理责任。众立诚实业公司已依据公司内部相关规定，对上述人员予以罚款等处理。

（二）相关职能部门。

钒钛高新技术产业开发区市场监管、应急管理、科技创新和

经济发展等部门在日常监督检查中，未发现众立诚实业公司在锅炉安装、使用中存在的相关问题，存在监管不到位，失察的情况，负有一定的监管责任。上级部门依据纪检监察相关规定已对相关责任人员进行了处理。

### 三、事故警示教育情况

（一）监管部门。2023年3月27日，市安办统一召开攀枝花市众立诚实业有限公司“3.26”事故“以案促改”现场警示教育会，市安办成员单位和相关企业参会，学习了习近平总书记关于安全生产工作重要指示精神，在事故发生现场开展了警示教育。

（二）责任单位。

众立诚实业公司于2023年3月31日开展“3.26”事故警示教育及全员安全培训，主要包括“3.26”事故警示教育，员工反“三违”安全知识学习，八大特殊作业安全培训，岗位员工班组安全培训学习，岗位风险辨识等内容；于4月1日开展全员安全培训，主要包括机械基础知识及设备维护保养、安全风险、隐患排查，检维修作业安全（涉及电气、重点设备检维修），事故应急预案和历年事故案例警示教育等内容；于4月4日开展八大特殊作业票的规范办理培训，主要包括危险化学品企业特殊作业安全规范，八大特殊作业票的填写规范，八大特殊作业票审批流程，

八大特殊作业票管理规定等内容。

#### 四、整改措施落实情况

调查组从三个方面对众立诚实业公司提出了整改措施要求：一是建立完善安全管理制度。要设置特种设备安全管理机构，配备特种设备安全总监和特种设备安全管理员，落实企业负责人、特种设备安全总监和特种设备安全管理员及作业人员的工作职责，严格按管理制度的要求依法履行岗位职责，将各项安全管理规章制度落到实处。企业负责人应高度重视和加强特种设备安全管理工作，理顺各部门职责和权限，避免职责不清，防止管理漏洞和盲区。应建立完善特种设备事故应急救援专项预案，每年至少进行一次应急演练，并对应急演练开展评估、总结，作好相关记录。确保相关人员熟悉应急救援工作流程，提高企业的应急救援能力；二是加强特种设备的使用管理。应严格按照《中华人民共和国特种设备安全法》的要求，使用符合相关安全技术规范的特种设备，杜绝非法安装、使用特种设备，依法办理特种设备安装监督检验，进行特种设备使用登记，开展特种设备定期检验。要认真吸取事故的惨痛教训，立即认真开展一次全面细致的隐患排查工作，对公司的特种设备认真梳理，不符合相关法律法规、安全技术规范的特种设备应立即停用、报废，杜绝此类安全事故的再次发生。应严格按照《中华人民共和国特种设备安全法》的

要求，依法依规对使用的特种设备进行经常性维护保养和定期自行检查，对特种设备安全附件、安全保护装置进行定期校验、检修并作出记录。应开展特种设备安全清单制管理，建立《特种设备使用管理安全责任清单》，将特种设备安全责任和工作要求落实到每一个责任人，实行“照单履责、按单办事”，并定期开展特种设备安全风险管控和隐患排查治理将事故隐患消除在萌芽状态；三是加强对特种设备作业人员的管理。公司配备的特种设备专职安全管理员应取得相应的特种设备安全管理人员资格证书，特种设备作业人员应持有特种设备作业人员资格证书，资格证书到期后应及时进行复审。公司要加强特种设备相关法律法规、安全技术规范的培训，提升管理人员特种设备安全管理水平。加强特种设备作业人员的安全教育和业务技能培训，增强安全意识，提升应急处理能力，杜绝违规违章操作。众立诚实业公司已按要求落实了上述整改措施。